





ที่ นม ๕๘๓๐๑/ ๔ ๕ ๙

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรด  
อำเภอหนองบุญมาก นม. ๓๐๔๑๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบเรื่องกลิ่นเหม็นของสารเคมี

เรียน นางเพ็ญประภา สติธรรมย์

อ้างถึง คำร้องทั่วไป เลขรับที่ ๒๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปล่อยกลิ่นของ  
สารกำมะถันจากโรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายการดำเนินงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัท สตาร์โปร สตาร์ซ(ไทยแลนด์) จำกัด

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง นางเพ็ญประภา สติธรรมย์ อาศัยอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านเสริมสุข ตำบลหนองตะไก้  
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์แจ้งให้เทศบาลตำบลหนองหัวแรด ดำเนินการตรวจสอบ  
กลิ่นเหม็นของกำมะถัน ซึ่งคาดว่าจะมาจากโรงงานสตาร์โปร และพีวีดี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล  
นั้น

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวแรด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/  
ร้องทุกข์ ดังกล่าวแล้ว ผลการตรวจสอบพบว่ากลิ่นเหม็นเกิดจากน้ำเสียของบริษัทสตาร์โปร สตาร์ซ(ไทยแลนด์) จำกัด  
สาเหตุเนื่องมาจากการทำงานของระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศเมื่อรับน้ำเสียเข้าไปจะมีแก๊สที่มีกลิ่นเหม็นออกมา  
ซึ่งบริษัทฯ ก็ทราบถึงปัญหาดังกล่าวและได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการบำบัดน้ำเสียเข้ามาดำเนินการ  
ปรับปรุงระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศนั้นให้เหมาะสมกับน้ำเสียของโรงงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็น  
รุนแรงไปถึงชุมชน และอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งให้ทางบริษัทฯ แก๊ซปรับปรุงเรื่องกลิ่นเหม็นที่เกิด  
จากน้ำเสียโดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายพสุธร รัตพงษ์ )

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรด

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

โทร. ๐ ๔๔๓๐ ๐๗๓๘,๐ ๔๔๓๐ ๐๗๘๙

[www.nonghuaratcity.go.th](http://www.nonghuaratcity.go.th)

..... ปลัดเทศบาล  
..... หน.สำนักปลัด  
..... หน.ฝ่ายอำนวยการ  
..... ร่าง/พิมพ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองหัวแรด

ที่ นม ๕๘๓๐๑/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรด

### เรื่องเดิม

ด้วยนางเพ็ญประภา สติธรรมย์ อาศัยอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านเสริมสุข ตำบลหนองตะไก้ อำเภอนองบุญมาก จังหวัด นครราชสีมา มีความประสงค์แจ้งให้เทศบาลตำบลหนองหัวแรด ดำเนินการตรวจสอบกลิ่นเหม็นของกัมมะถัน ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากโรงงานสตาร์โพร และพีวีดี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลฯ นั้น

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลหนองหัวแรด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตั้งมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| ๑. จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย | ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล          |
| ๒. นางสาวน้ำฝน สืบเสน     | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล |
| ๓. พ.อ.อ.คณิง แพนพูล      | ตำแหน่ง นิติกร                 |

ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังกล่าวแล้ว ผลการตรวจสอบพบว่ากลิ่นเหม็นเกิดจากน้ำเสียของบริษัทสตาร์โพร สตาร์ซ(ไทยแลนด์) จำกัด สาเหตุเนื่องมาจากการทำงานของระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศเมื่อรับน้ำเสียเข้าไปจะมีแก๊สที่มีกลิ่นเหม็นออกมา ซึ่งบริษัทฯ ก็ทราบถึงปัญหาดังกล่าวและได้แจ้งที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการบำบัดน้ำเสียเข้ามาดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศนั้นให้เหมาะสมกับน้ำเสียของโรงงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อกลิ่นเหม็นรุนแรงไปถึงชุมชน และอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งให้ทางบริษัทฯ แก๊ซปรับปรุงเรื่องกลิ่นเหม็นที่เกิดจากน้ำเสียโดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้ว

### ระเบียบ/ข้อกำหนด

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

### ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งนางเพ็ญประภา สติธรรมย์ ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อทราบต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พ.อ.อ.

(คณิง แพนพูล)

นิติกรปฏิบัติการ



**STARPRO STARCH (THAILAND) CO.,LTD.**  
**TING HSIN INTERNATIONAL GROUP**

**Office BKK.**

216/60 L.P.N. Tower, 14<sup>TH</sup> Floor Nanglinchee  
Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120  
Thailand  
TEL : 662-2852471-4 FAX : 662-2852475

**Factory**

290 Moo 4, No.24-Nongyaitheam Rd.,  
Tambon Nonghuaet, Amphur Nongbunmak,  
Nakhonratchasima 30410  
Thailand Tel.089-8940604 Fax.044 -761081

ใบสั่งงาน  
วันที่ 12.9.15 / 15.9.15  
วันที่ 15. พ.ค. 2563  
เวลา

ที่ SPT 011/2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ชี้แจงปัญหา และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากมี  
ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น

เรียน นายกเทศบาลตำบลหนองหัวแรด

สิ่งที่แนบมาด้วย 1) แผนงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ปี 2563 จำนวน 1 แผ่น

2) ความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ปี 2563 จำนวน 9 แผ่น

จากกรณีที่มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นของน้ำเสียของโรงงาน และได้ร้องเรียนต่อ  
เทศบาลตำบลหนองหัวแรด สาเหตุเนื่องมาจากการทำงานของระบบบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic) เมื่อรับน้ำ  
เสียเข้าไปนั้นจะมีแก๊สที่มีกลิ่นเหม็นออกมา ซึ่งโรงงานก็ได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวและได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มี  
ความเชี่ยวชาญเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียเข้ามาดำเนินการ และพบว่าระบบบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนนั้นไม่เหมาะสมกับกับ  
น้ำเสียของโรงงาน จึงได้ปรับปรุงระบบตกตะกอนและใช้ร่วมกับระบบเติมอากาศเดิมที่มีอยู่ ซึ่งพบว่าระบบบำบัด  
ทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องด้วยขนาดของระบบเติมอากาศเดิมยังไม่สามารถรับน้ำเสียได้ทั้งหมด โรงงาน  
จึงมีโครงการที่จะปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic) ให้เป็นระบบบำบัดแบบใช้ออกซิเจน  
(Aeration) เพื่อให้สามารถรับน้ำเสียทั้งหมดของโรงงานได้ แต่การที่จะปรับปรุงระบบดังกล่าวนี้ ต้องใช้ระยะเวลา  
ในสูบน้ำเสียเดิมที่มีอยู่ในระบบ Anaerobic ออกมาบำบัด ซึ่งในระหว่างที่มีการสูบน้ำเสียเดิมจากระบบ Anaerobic  
ออกมามาดำเนินการนั้นอาจจะมีกลิ่นเหม็นออกมาด้วย แต่โรงงานจะควบคุมปัญหาโดยการทยอยสูบน้ำเสียออกมามาดำเนินการ  
และในช่วงที่มีการปรับปรุงระบบบำบัดนั้นจะมีน้ำเสียบางส่วนที่ผ่านการตกตะกอนแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการบำบัดถูก  
ส่งไปเก็บที่บ่อเก็บน้ำเสีย ทางโรงงานก็ได้นำเครื่องเติมอากาศมาติดตั้งที่บ่อ เพื่อช่วยบำบัดและปรับสภาพน้ำเสียใน  
บ่อเก็บ เพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสียและส่งผลกระทบต่อกลิ่นเหม็นรุนแรงไปถึงชุมชน

บัดนี้โรงงานสตาร์โปรฯ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอ  
รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 1), 2)

ทั้งนี้โรงงานจะรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียต่อเจ้าหน้าที่เทศบาล  
ตำบลหนองหัวแรดทราบเป็นระยะๆ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐดี ประสาทพิชญ)

ผู้จัดการโรงงานฯ

บริษัทสตาร์โปร สตาร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด

แผนงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ปี 2563 ของโรงงานสตาร์โพร สตาร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด

ลำดับ	รายละเอียด	มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม			
		W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
1	ประชุมและตรวจสอบพื้นที่หน้างานร่วมกับทีมที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย	█	█																										
2	ปรับปรุงระบบตกตะกอนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		█	█	█																								
3	ติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อปรับสภาพน้ำที่บ่อเก็บน้ำ บ่อที่ 4	█	█																										
4	ติดตั้ง Static mixer		█																										
5	ติดตั้งบ่มและทึนสเปรย์สารดับกลิ่นที่บ่อเก็บน้ำเสีย			█																									
6	ติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อปรับสภาพน้ำที่บ่อเก็บน้ำ บ่อที่ 3				█																								
7	ทดสอบการทำงานของเครื่องรีดตะกอน					█	█																						
8	ติดตั้งบ่มสูบน้ำส่วนใสของบ่อตกตะกอน					█	█																						
9	ติดตั้งบ่มไดอะแฟรมเติมสารตกตะกอน					█	█																						
10	ติดตั้งถังกวนช้าเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอน					█	█																						
	ปรับปรุงไลน์ท่อสำหรับระบบเติมอากาศ									█	█																		
12	ติดตั้งเพิ่มเครื่องเติมอากาศขนาด 90 kg/hr. ที่บ่อเก็บน้ำเสีย									█	█	█	█	█	█	█	█												
13	สูบน้ำเสียในระบบ Anaerobic ออกมาบำบัด เพื่อเตรียมปรับปรุงให้เป็นระบบ Aeration					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█										
14	งานก่อสร้างปรับระบบ Anaerobic ให้เป็นระบบ Aeration																	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

█ ดำเนินการแล้วเสร็จ  
█ อยู่ระหว่างดำเนินการ  
█ ขยายระยะเวลาดำเนินการ

# ความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ปี 2563 ของโรงงานสตาร์โพร สตาร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด

## 1. ประชุมและตรวจสอบพื้นที่หน้างานร่วมกับทีมที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย



## 2. ปรับปรุงระบบตกตะกอนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



3. ติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อปรับสภาพน้ำที่บ่อเก็บน้ำ บ่อที่ 4




ช่วงแรกติดตั้ง



ปัจจุบัน



4. ติดตั้ง Static mixer เพื่อทวนผสมสารตกตะกอนเข้ากับน้ำเสีย



ก่อน



หลัง

5. ติดตั้งปั๊มและท่อนสเปรย์สารดับกลิ่นที่บ่อเก็บน้ำเสีย



6. ติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อปรับสภาพน้ำที่บ่อเก็บน้ำ บ่อที่ 3



7. ทดสอบการทำงานของเครื่องรีดตะกอน





8. ติดตั้งปั๊มสูบน้ำส่วนใสของบ่อตกตะกอน




9. ติดตั้งปั๊มไดอะแฟรม เพื่อเติมสารตกตะกอน



10. ติดตั้งถังกวนช้าเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอน



11. ปรับปรุงไลน์ท่อสำหรับระบบเติมอากาศ



12. ติดตั้งเพิ่มเครื่องเติมอากาศขนาด 90 kg/hr. ที่บ่อเก็บน้ำเสีย



13. ติดตั้งเพิ่มเครื่องเติมอากาศที่บ่อเก็บน้ำเสีย จำนวน 3 ตัว



14. ติดตั้งเพิ่มเครื่องเติมอากาศที่บ่อเก็บน้ำเสีย จำนวน 4 ตัว



15. สูบน้ำเสียในระบบ Anaerobic และเคลียร์พื้นที่ย้าย อุปกรณ์ สายไฟฟ้า ตู้ควบคุม เพื่อเตรียมปรับปรุงให้เป็นระบบ Aeration

15.1 ศูนย์น้ำเสียในระบบ Anaerobic



15.2 เคลียร์ตะกอนแข็งเพื่อย้ายถังกวนผสมเดิมออกจากพื้นที่การปรับปรุง



16. งานก่อสร้างปรับระบบ Anaerobic ให้เป็นระบบ Aeration

16.1 งานรื้อถอน เพื่อเตรียมการปรับปรุงโครงสร้างบ่อ

16.1.1 รื้อเปิด HDPE บ่อบำบัดแบบไร้อากาศ





16.1.2 รื้อถอนระบบไฟฟ้าที่กีดขวางพื้นที่ปากบ่อ



16.1.3 รื้อถอนท่อที่กีดขวางพื้นที่ปากบ่อ



16.2 งานก่อสร้างและติดตั้งระบบใหม่

16.1.4 งานก่อสร้างห้อง Lab และห้องควบคุมใหม่ ซึ่งแทนห้องเดิมที่อยู่ด้านบนปากบ่อที่ต้องรื้อถอนออก



16.1.5 งานเดินระบบไฟฟ้าใหม่



STARPRO

เจ้าหน้าที่จากอำเภอหนองบุญมากและเทศบาลตำบลหนองหัวเรตเข้าตรวจสอบปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย  
และติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

